

# INFORME DE VERIFICACIÓN

Número 21/34537212  
Página 1 de 2



LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)  
Campus UAB - Ronda de la Font del Carme, s/n  
08193 Bellaterra (Barcelona) - Spain

OBJETO	CINEMÓMETRO DE VELOCIDAD MEDIA PARA TRAMOS		
MARCA	EYP SCAP		
MODELO	METRAMED		
Nº DE SERIE	Equipos:	PCGI627631 - IRGI627631	unidad de control origen
		PCGI627632 - IRGI627632	unidad de control destino
	Cámaras:	Origen: CAGI627631-1	
		Destino: CAGI627632-1	
		GPSGI6227632	
SOLICITANTE	EYP SCAP S.A.		
DIRECCIÓN	Avda. Victoria 93 28221 - Majadahonda (MADRID)		
TIPO DE INSTALACIÓN	Banderola		
UBICACIÓN	Origen: Provincia Girona; Localidad Alp; Via Av. D'Alp; PK: 0,007. Destino: Provincia Girona; Localidad Alp; Via Av. D'Alp; PK: 2,333. Distancia: 2,326km		
FECHA DE VERIFICACIÓN	08/07/2021		
PRECINTADO	Número	12	
	Tipo	Rotosil / Plástico	
	Ubicación	1 PC, 1 Cámara y 4 fijación Cámara	
FECHA Y FIRMA			
Responsable Técnico	Inspector		

**PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN**

Ensayos de certificado de conformidad según disposición transitoria cuarta, de la Orden ICT/155/2020 de 7 de febrero.

**CONDICIONES DE VERIFICACIÓN**

Temperatura	21,4 ± 2 °C
Humedad relativa	49,0 ± 10 %

**ENSAYOS**

<b>I- EXAMEN ADMINISTRATIVO</b>	RESULTADOS		OBSERVACIONES
I.a) Conforme con el modelo aprobado	Apto		--
I.b) Placa de características	Apto		--
I.c) Certificado conformidad	Apto		--
I.d) Estado de los precintos	Apto		Reprecintado
<b>II-ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	RESULTADOS		OBSERVACIONES
II.a) Funcionamiento general	Apto		--
II.b) Dispositivo de calibración	Apto		--
II.c) Alarma de tensión	144 V		--
II.d) Disparo de la cámara	Apto		--
<b>III-SIMULACIÓN DE VELOCIDADES Y TRANSMISIÓN DE DATOS</b>	TOLERANCIAS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
III.a ) Curva de Errores	± 2 km/h	-1,40 km/h	--
III.b ) Discriminación de velocidad	Apto		--
III.c ) Comprobación de datos de cámara	Apto		--
<b>IV- ENSAYOS DE CÁMARAS</b>	RESULTADOS		OBSERVACIONES
IV.a) Exactitud del registro horario	Apto		--
IV.b) Sincronización de cámaras	Apto		
IV.c) Otros requisitos	Apto		

**ENSAYOS EN CARRETERA**

		RESULTADOS		OBSERVACIONES
<b>I- INSTALACIÓN Y AJUSTE</b>		Apto		
<b>II- ENSAYOS DE VELOCIDAD</b>		TOLERANCIAS	DESVIACIONES	OBSERVACIONES
II.a) Medida de velocidad	v <100km/h	± 3 km/h	Apto	--
	v ≥100km/h	± 3 %		--

**EQUIPOS UTILIZADOS**

Multímetro HP 2823A10679  
Cronómetro 1029V61  
Simulador de tramo 1029V72

**CONCLUSIONES**

RESULTADO VERIFICACIÓN      **FAVORABLE**